



Средство для придания блеска KRAFT 3rd STEP QUICK WAX & SHINE – средство для применения на всех видах гладких и блестящих поверхностях (ЛКП, стекло, пластмасса). После его применения, поверхность становится блестящей и приобретает насыщенный цвет. Средство уменьшает адгезию грязи и пыли к поверхности, обладает водоотталкивающими и защитными свойствами. Обеспечивает высокую защиту и превосходный вид. Не оставляет следов на пластмассах и резине.

KRAFT

Применение



- Применяется в любых условиях (даже под солнцем) за исключением атмосферных осадков и минусовых температур.
- Перед нанесением поверхность должна быть сухой.
- Нанести пасту на поверхность или полировальный диск.
- На минимальных оборотах распределить пасту по всей полируемой поверхности.
- Работая при небольшом давлении, постепенно увеличить обороты до максимальных 2000 об./мин. (В большинстве случаев достаточно 1600 об./мин.)
- Увеличить обороты и дополировать до идеального глянца.
- После окончания полирования остатки средства удалить салфеткой из микрофибры.
- Использовать мягкую губку.

Внимание



Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре 0-45°C.

Техническая информация



Рекомендуемая температура для работы с продуктом 15-25°C

Абразив ★★★★★
Глянец ★★★★★

Сроки хранения



24 месяца
в закрытой упаковке

Рекомендации



Закрывать упаковку

Артикулы



083001 - 500мл

11.4

Для вопросов : info@dialog-shop.ru